

Nome: Gant ELECTRO CLASSE 0	Code: MA1814E0	MA18 GANTS PROTECTION SPECIAL
------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

Description

LONGUEUR : 36 cm
ÉPAISSEUR : 1,0 mm
MATÉRIAU : Latex naturel. Isolation : 5 000 V.

Le gant de protection pour travaux sous tension, classé Classe 0, offre une isolation jusqu'à 5 000 V, garantissant une protection fiable lors des opérations électriques. Testé à une tension d'essai de 5 kV pendant 3 minutes et à une tension de tenue de 10 kV, ils conviennent aux travaux sur des installations électriques avec une tension nominale allant jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC.

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, le gant est livré dans un étui en polyéthylène scellé, garantissant qu'il reste protégé et dans des conditions optimales jusqu'au moment de son utilisation. Le gant est résistant à l'huile, à l'acide, à l'azote et aux basses températures, ce qui le rend extrêmement polyvalent et adapté à une large gamme d'applications industrielles.

Le produit a été conçu et fabriqué pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 et ses modifications ultérieures.



Catégorie III	Couleurs JAUNE	Tailles disponibles En stock: 8 - 11
Quantité/Condt. 1	Normative de référence IEC 60903  Acide, Huile, Ozone:R Résistance à très basses températures:C	Avertissements Protection contre le contact accidentel avec des parties sous tension. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état, intact et propre, autrement, procédez à son substitution. Il est conseillé de soumettre le gant à un test de voltage semestriel. Conservez le gant dans son étui original, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 5 - 35°C. Dans le cas où le gant entre en contact avec des substances collantes ou des colorants, il doit être frotté avec des solvants appropriés, sans brosses ou de papier abrasif. Ne pas utiliser de naphta, essence, paraffine liquide, toluène, xylène etc. Ensuite laver avec de l'eau à une température inférieure à 25 °C et du savon et sécher soigneusement.
Dextérité		Guide d'entretien